

Инструкция по охране труда при работе на швейной машине

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе на швейной машине допускаются лица, прошедшие медосмотр, обучение по профессии, инструктаж по охране труда на рабочем месте и усвоившие безопасные методы и приемы выполнения работы.

2. При работе на швейной машине на работника могут действовать опасные и вредные производственные факторы:

подвижные части производственного оборудования;

повышенная температура воздуха рабочей зоны;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

недостаточная освещенность рабочей зоны.

3. В соответствии с отраслевыми нормами бесплатной выдачи спец. одежды, спец. обуви и другие СИЗ, работник при работе на швейной машине использует следующую спец. одежду: куртку и брюки х/б, колпак белый.

4. Изучите настоящую инструкцию и руководствуйтесь ею при производстве работ. За нарушение требований инструкции виновные привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5. Выполняйте только порученную вам администрацией работу и на закрепленном за вами оборудовании. При получении новой (незнакомой) работы – получите дополнительный инструктаж в отношении правильного и безопасного ее выполнения.

6. Запрещается выполнять любое указание, если оно противоречит правилам техники безопасности и выполнение его может привести к несчастному случаю или аварии.

7. Все эксплуатируемое оборудование должно быть исправным. Не допускается даже кратковременная работа на оборудовании при отсутствии или неисправности заземления, ограждений, устройств блокировки и сигнализации.

8. В случае ранения или недомогания немедленно прекратите работу, сообщите о случившемся администрации и обратитесь в здравпункт.

9. Окажите посильную помощь пострадавшему в организации и сообщите о случившемся администрации.

10. Заметив нарушение требований охраны труда другим работником или опасность для окружающих, предупредите работника о необходимости

соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы и сообщите об этом администрации.

2. Требования по охране труда перед началом работы

1. Оденьте спецодежду так, чтобы она не стесняла движения, застегните обшлага рукавов и все пуговицы и крючки одежды. Галстук косынку, платок заправьте так, чтобы они не имели свисающих или развивающихся концов. Волосы уберите под головной убор.

2. Осмотрите рабочее место и приведите его в порядок:

- Проверьте, чтобы пол на рабочем месте был сухим и чистым, не скользким, не имел углублений и выступающих предметов.

- Уберите из-под ног и с проходов материалы, заготовки, изделия, отходы производства и другие предметы, под ногами проверьте диэлектрический коврик

3. Проверьте исправность и устойчивость стула и установите его так, чтобы обеспечивалось удобство работы.

4. Проверьте достаточно ли освещено рабочее место. Местное освещение установите так, чтобы рабочая зона была хорошо освещена и свет не падал в глаза.

5. Проверьте исправность и соответствие выполняемой работе инструмента и приспособлений и разложите их в порядке, удобном для работы. Неисправные и ненужный для работы инструмент и приспособления уберите с рабочего места.

5. Осмотрите машину и проверьте:

- Наличие и исправность заземляющего проводника (прочность соединений, целостность проводника).

- Наличие, исправность и надежность крепления ограждения двигателя, приводного ремня и двигателя.

- Наличие ограждений на токоведущих частях машины (электродвигателе, пускателе и др.) и исправность изоляции токоведущих проводов.

- Фиксацию иглочного колпачка защелкой в челноке.

- Исправность электрооборудования машины (пульта, штепсельных разъемов и проводов).

6. О всех замеченных недостатках и неисправностях сообщите администрации и до их устранения к работе не приступайте.

3. Требования по охране труда во время работы

1. Будьте внимательны, не отвлекайтесь посторонними делами и разговорами и не отвлекайте других работников.
2. Поддерживайте на рабочем месте чистоту и порядок. Следите, чтобы под ногами не лежали и не скапливались на рабочем месте материалы, заготовки, изделия, отходы и другие предметы.
3. Включение машины педалью производите плавно, не допуская рывков.
4. Подкладывая ткань под лапку, не подводите пальцы в непосредственную близость к игле.
5. Во время заправки нити в иглу или шпульку (челнок) не держите ногу на педали.
6. Маховик машины вращайте только на себя.
7. Не тяните ткань во время шитья.
8. Запрещается класть ножницы и другой инструмент и материалы в непосредственной близости от движущихся частей машины.
9. Выключайте электродвигатель машины кнопочным выключателем:
 - При временном прекращении работы или при уходе из зоны наблюдения за машиной.
 - На время установки и смены иглы и шпульки (челнока).
 - На время смазки, уборки, чистки машины.
 - При обнаружении неисправности машины.

4. Требования по охране труда по окончании работы

1. Отключите машину от электросети кнопочным выключателем и вынув вилку из штепсельного разъема.
2. Тщательно протрите машину от пыли и хорошо смажьте.
3. Материалы, готовую продукцию, заготовки и инструмент сложите в отведенные для них места.
4. Снимите спецодежду, очистите от пыли и повесьте так, чтобы она могла проветриться и просохнуть. В карманах спецодежды запрещается оставлять промасленные тряпки, ветошь и спички.
5. Тщательно вымойте лицо и руки теплой водой с мылом или примите душ.

Ведущий специалист по охране труда

А.В. Матяш